



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
450077, РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14, тел.: (347) 272-82-03,
gpnufa@02.mchs.gov.ru

«27» мая 2022 г., 12 час.00 мин. №401
(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Акчурина Айнура Аксановича от 06.05.2022 № 401, учётный номер проверки 02220061000201097615

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Фахретдиновым Айнуром Салаватовичем – старшим инспектором надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания общеобразовательного учреждения, используемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 68» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0273020824, ОГРН 1020202396477)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
450043, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Тухвата Янаби, д. 49, к. 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 68» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0273020824, ОГРН 1020202396477) адрес регистрации: 450043, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Тухвата Янаби, д. 49, к. 4.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» мая 2022 г., 15 час. 30 мин.

по «27» мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п / п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сроки устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Первый этаж				
1.	Под лестничной клеткой возле эвакуационного выхода с кухни непосредственно наружу допущено хранение горючих материалов.	п. 16 «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации	23.01.2023	
2.	Ширина центрального эвакуационного выхода непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,74 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	23.01.2023	
3.	Ширина эвакуационного выхода № 5 непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,98 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	23.01.2023	
4.	Дверь эвакуационного выхода № 5 открывается не по направлению выхода из здания.	п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.17)	23.01.2023	
5.	Горизонтальная высота участка пути эвакуации возле эвакуационного выхода № 2 менее 2 м (фактически – 1,83 м).	п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.27)	23.01.2023	
6.	Высота эвакуационного выхода № 2 менее 1,9 м (фактически – 1,83 м).	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	23.01.2023	
7.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (библиотеки-книгохранилища) не отделены от иных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений школы.	п. 4.2, 5.1.2 СП 4.13130.2013 (СНиП 21-01-97*, п. 7.4)	23.01.2023	
8.	В помещении книгохранилища установлены штепсельные розетки.	п. 293 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	23.01.2023	
9.	Ширина эвакуационного выхода из помещения тренажерного зала менее 0,8 м (фактически 0,77 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	23.01.2023	

10	Помещение столовой имеет один эвакуационный выход.	п. 4.2.7, 4.2.14 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.12*)	23.01.2023	
11	Ширина эвакуационного выхода из помещения кухни в лестничную клетку менее 0,8 м (фактически 0,75 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	23.01.2023	
12	Высота эвакуационного выхода (возле помещения кухни) непосредственно наружу менее 1,9 м (фактически 1,86 м).	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	23.01.2023	
13	Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из помещения спортивного зала менее 1,2 м (фактически 0,99 м-первая дверь, 0,88 м - вторая дверь).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	23.01.2023	
14	В пределах марша лестницы на путях эвакуации из помещения спортивного зала непосредственно наружу устроены ступени с различной высотой (6, 15, 17 см).	п. 4.3.6, 4.4.3 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.28*)	23.01.2023	
Второй этаж				
15	Не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции сценической коробки и драпировки в помещении актового зала (не представлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия).	п. 95 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	23.01.2023	
16	В помещении актового зала декоративные занавесы (шторы, тюли) в актовом зале не обработаны огнезащитным составом (не представлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия).	п. 95 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	23.01.2023	
17	Ширина горизонтального пути эвакуации из актового зала на лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 1,12 м).	п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.27)	23.01.2023	
18	Лестничная клетка эвакуационного выхода из актового зала не имеет световые проемы площадью не менее 1,2 м ² в наружных стенах.	п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.35)	23.01.2023	
19	Ступени лестничного марша (из актового зала в сторону столовой) имеют различную ширину (варьируют от 32 до 55 см) в пределах марша лестницы.	п. 4.3.6, 4.4.3 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.28*)	23.01.2023	
20	В общем коридоре произведено изменение объемно-планировочных и конструктивных решений возле кабинета биологии и экологии (устроена раздевалка).	п. 16 «е» Правила противопожарного режима в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*, п. 1.7*, 4.3, 7.4)	23.01.2023	
Третий этаж				
21	Ширина эвакуационного выхода из помещения кабинета информатики менее 0,8 м (фактически 0,76 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	23.01.2023	
22	Ширина эвакуационного выхода из помещения музея менее 0,8 м (фактически 0,75 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	23.01.2023	
23	Люки выхода на кровлю здания выполнены не противопожарными 2-го типа размерами не менее 0,6х0,8 м (фактически 0,6х 0,7 м).	п. 7.5 СП 4.13130.2013, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о	23.01.2023	

		требованиях пожарной безопасности" (СНиП 21-01-97*, п. 8.4*)		
24	В пределах лестничной клетки на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (9, 14, 15 см).	п. 4.3.6, 4.4.3 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.28*)	23.01.2023	
Общие мероприятия				
25	В коридорах лица автоматические дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 50 см от осветительного прибора.	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	23.01.2023	
26	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	23.01.2023	
27	Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	п. 4.3.7, СП 1.13130.2020, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 6.26* СНиП 21-01-97*, п. 4.24 СНиП 2.01.02-85*	23.01.2023	
28	Ширина маршей лестниц, расположенные в лестничных клетках, предназначенные для эвакуации более 200 чел., менее 1,35 м (фактически 1,15-1,16 м).	п. 4.2.19, 4.4.1 СП 1.13130.2020 (СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	23.01.2023	
29	Электропровода системы пожарной сигнализации выполнены не огнестойкими кабелями (с медными жилами, не распространяющими горение) и не соответствуют требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону).	Федеральный закон № 123-ФЗ, ч. 2 ст. 82; НПБ 104-03, п. 3.9; СП 6.13130.2021, п. 5.1, 5.2, 5.3	23.01.2023	
30	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (а именно на системы АПС и СОУЭ)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	23.01.2023	
31	Не обеспечено исправное состояния приспособления для самозакрывания (доводчиков, фактически в разобранном состоянии) на дверях лестничных клеток, а также на дверях поэтажных коридорах	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ	23.01.2023	
32	Не обеспечено своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раза в год (весной и осенью)	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об	23.01.2023	

		утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»		
33	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Установленные системы эксплуатируются более 10 лет, испытания средств обеспечения пожарной безопасности не проводились	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»	23.01.2023	
34	На объекте защиты не обеспечена защита от ложных срабатываний систем АПС и СОУЭ (сработка происходит от одного пожарного извещателя)	п.6.5.1 СП 484.1311500.2020, п. 54 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации», п. 14.1, 14.3, 14.4 СП 5.13130.2009	23.01.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по г. Уфе
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Республике Башкортостан
Фахретдинов Айну́р Салаватович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Предписание для исполнения получил (а):

✓
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

✓
(подпись)